



ПОДКЛЮЧЕНИЕ ПЕРИФЕРИЙНЫХ УСТРОЙСТВ К ПК



- 1** гнездо Центрального Процессора
- 2** Северный мост
- 3** Южный мост
- 4** разъемы Оперативной Памяти
- 5** SATA
↓
жесткие диски (винчестеры)
- 6** IDE
↓
оптические дисководы (CD/DWD-ROM)
- 7** PCI - звуковые, сетевые карты и т.п.
- 8** AGP- видеокарты
- 9** PCI Express X1 - звуковые, сетевые карты и т.п.
- 10** PCI Express X16 - видеокарты



- 1** PS/2 - клавиатура, мышь
- 2** USB 2.0 (скорость передачи 480Мбит/с)
- 3** S/PDIF - коаксиальный цифровой звуковой выход
- 4** S/PDIF - оптический цифровой звуковой выход
- 5** HDMI - цифровой, монитор
- 6** USB 3.0 (скорость передачи до 5 Гбит/с)
- 7** LAN - локальные сети, i-net
- 8** VGA - аналоговый, монитор
- 9** DVI- цифровой, монитор
- 10** AUDIO- аналоговые, колонки, наушники, микрофон
- 11** LPT - принтер